


## A031090/1

Predná výparníková súprava Molpir pre minibus MB Sprinter N63 – úprava KHMC bez elektromagnetického ventilu



Poz.1	Poz.2	Názov	Interný kód	ks
1		Výparník A/C	052799	1
2		Vanička kondenzátu odtoková	0311506	1
3		Kabeláž A/C	0282447	1
4		Montážna súprava	0231961	1
	5	Termostat s držiakom	029943	1
	6	Súprava montážna A/C s expanzným ventilom	029934	1
	7	Koncovka hadice A/C Frigoclic; hadica G6 5/16"; 90°	80106FS017	1
	8	Koncovka hadice A/C Frigoclic 5/8"; hadica G12 5/8"; 90°	80112FS018	1
	9	Spona G6 5/16" Frigoclic na hadicu Refrimaster DN8	0361778	4
	10	Spona G12 5/8" Frigoclic na hadicu Refrimaster DN16	0361781	4
	11	Hadica A/C Manuli Refrimaster G12 5/8"	90012G2GRFR	2m
	12	Hadica A/C Manuli Refrimaster G6 5/16"	90006G2GRFR	12m
	13	Koncovka hadice A/C Frigoclic 3/8"; hadica G6 5/16"; 180°	80106FS001	2
	14	Spojka hadice A/C Frigoclic 5/8"; hadica G12 5/8"; T	80112FS021	1
	15	Koncovka hadice A/C Frigoclic 3/8"; hadica G6 5/16"; 90°	80106FS002	1

